

ALMEIDA
CARNEIRO

CONSTRUTORA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OUTUBRO /2022

ORIZZON



Fig. 01 : Fachada leste



Fig. 02 : Fachada oeste



Fig. 03 : Execução de sarrafo
para bancada




Fig. 04 : Execução de lixamento
para selador



Fig. 05 : Execução de teste de estanqueidade



Fig. 06 : Execução de forro de gesso



Fig. 07 : Instalação de porta
corta fogo



Fig. 08 : Execução de pastilha da
fachada



Fig. 09 : Execução de reboco da jardineira



Fig. 10 : Instalação de prumada de esgoto



Fig. 11 : Execução de montagem de quadro



Fig. 12 : Execução de base para placas fotovoltaicas



Fig. 13 : Execução de pintura das proteções dos elevadores



Fig. 14 : Fabricação das proteções dos elevadores



Fig. 15 : Instalação de elevador de serviço



Fig. 16 : Aplicação de rejuntamento de fachada



Fig. 17 : Instalação de fita perfurada



Fig. 18 : Instalação de cabeamento da subestação



Fig. 19 : Execução de assentamento de bancada



Fig. 20 : Execução de drywall



Fig. 21 : Execução de arestamento de platibanda



Fig. 22 : Aplicação de massa corrida de teto