



ALMEIDA
CARNEIRO

CONSTRUTORA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Outubro /2022

BAY VIEW



Vista panorâmica, iniciando pelo bloco 6



Instalação de Muxarabi - BL6



Instalação de esquadrias em
BL - 5



Assentamento de revestimento externo – BL4



Assentamento de revestimento externo – BL3



Instalação de bancadas – BL4 Térreo



Forro de gesso em BL1



Instalação de lajotas - BL01



Emboço externo BL1



Alvenaria em Área Técnica



Estrutura guarita



Alvenaria Área Gourmet